



TRI-BEKK Hűtő- és Klimatechnikai Kft.

ÉPÜLETKLÍMA-HŐSZIVATTYÚ

Forgalmazása-Beüzemelése-Javítása-Kötelező szivárgás vizsgálat



SZERELÉSI ÁRLISTA 2025.

Szerelési díjak és anyagok	Nettó díjak	Bruttó díjak
Épületklíma „alap” beszerelés (új szett) Pécsi kiszállás, 3méter kalorikus és elektromos hálózat kiépítés dekorcsatornában, oldalfali tartó konzol, rezgécscsillapító gumi bakok, max 2db fal átfúrása (40cm + 10cm), teljes munkadíj	Tőlünk vásárolt gép 90.000.-Ft	114.300.-Ft
	Nem tőlünk vásárolt gép 150.000.-Ft	190.500.-Ft
Kalorikus többlet csővezés (Az alap szerelésen felül ha szükséges) szívó+nyomó+el.vez.	3,6kw-ig 15.000.-Ft/méter	19.050.-Ft/méter
	3,7kw-tól 18.000.-Ft/méter	22.860.-Ft/méter
Fal átfúrás 10mm-52mm	5.000.-Ft/alkalom	6.350.-Ft/alkalom
Vezetékek falba vésése	8.000.-Ft/méter	10.160.-Ft/méter
Épületklíma kiszerelése (fal helyreállítás nélkül)	25.000.-Ft	31.750.-Ft
Épületklíma fertőtlenítés	15.000.-Ft/beltéri	19.050.-Ft/beltéri
Épületklíma mosás	25.000.-Ft/beltéri	31.750.-Ft/beltéri
Kiszállási díj	Pécs területére 5.000.-Ft	6.350.-Ft
	Vidékre oda-vissza 400.-Ft/km	508.-Ft/km
Javítási díjak és anyagok	Nettó díjak	Bruttó díjak
Hiba megállapítás (javítás nélkül)	Rezsi óra 20.000.-Ft	25.400.-Ft
Nitrogén tömítettség ellenőrzés	3,6kw-ig 10.000.-Ft/méter	12.700.-Ft/méter
	3,7kw-tól 12.000.-Ft/méter	15.240.-Ft/méter
Épületklíma komplett feltöltése	R410a 60.-Ft/gramm	R410a 76.2.-Ft/gramm
	R407c 60.-Ft/gramm	R407c 76.2.-Ft/gramm
	R32 60.-Ft/gramm	R32 76.2.-Ft/gramm
Hűtőközeg lefejtése	10.000.-Ft	12.700.-Ft
Kötelező szivárgás vizsgálat NKVH	30.000.-Ft-tól	38.100.-Ft-tól
Rezsi órabér (megkezdett órák)	20.000.-Ft+Áfa	25.400.-Ft